


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malšovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	- uvolnění ševů závada / kontrolní prohlídka		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Aktualizovat kontakty vitriua / vyžádat klíč ? Popisky na koze sklep JM/tel.		
Neodstraněné závady	Seznámení s dojezdem z klíče kancelář - oprava podlahy suterenu		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	10/3 24