


## Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malšovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	4/1
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kofarova u výtahu opravě kování (sutereu)</li> <li>- nátěr podlahy, kofarova za výtahem (sutereu)</li> <li>- ozh. místnosti</li> <li>- ozh. sklep kóji JM/tel + ozh ventilů</li> </ul>		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	- světlo přízemí vlevo před výtahem nesvítí, spínač		
Topení, voda, kanalizace, plyn	nástavba zedviřky na vodovodný na chodbě		
Kontejnerové stání a okolí objektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ - opřené zbytky nábytku</li> </ul>		
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x klíč od výtahu do schránky paní Kramolíšové předáno manželovi</li> <li>- za vlek VZT ptomazat všechny (vločky)</li> <li>- zatekliny u WC, namazat dveře PD ke karch</li> </ul>		
Neodstraněné závady	<div style="text-align: right;">? klíč kancelář</div>		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	10/4 24

- před opravou podlahy v sutereim vybrusit
- ? klíč od popelniceového stání