

### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	TAUSSIGOVA 1152-1154	č. objektu:	324
Referent:	PLEVKOVÁ, ŠIMKOVÁ	č. kontroly:	4/2024
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	BOUCHÁŇNÍ DVEŘI (OBJEDNÁNO SEŘÍZENÍ)		
Vnitřní společné prostory	STĚLE V ŘEŠENÍ CENOVÁ NABÍDKA NA DEMONTÁŽ UZAMKÁVÁNÍ PRŮCHODŮ CHODB 2. a 3. patra		
Požární zařízení			
Výtahy	PROŠELA OPRAVA VE VCHODĚ NEJEZDIL VYTAH ZE 4. patra		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	4/2024 OBJEDNÁNA POŽÁRNÍ REVIZE. PLYN - OBJEDNÁNY OPRAVY DLE DEVIZE NA Spol. částka		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPRAVA ZÁMKU V UKLIDOVÉ MÍSTNOSTI č. 1154</li> <li>• DOŘADY NA ŘEŠIT OBPADÁVÁNÍ VŠPLNĚ ZÁBRADLÍ SPOL. LODŽII</li> </ul>		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	PLEVKOVÁ ŠIMKOVÍ	Datum:	16.4.2024
Podpis:	Pl	Další kontrola:	5/2024