

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	13
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro	nahlášeno nefungující osvětlení: venkovní mezi garáží 2 a 3, vchod 409 suterén u bytů. Oprava naplánovaná na 23. 4.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	408 - 9. 4. havárie odpadu ve sklepních kójích, 10. 4. provizorně opraveno. Oprava s výměnou části odpadu naplánovaná na 24. 4.		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	15.4.2024
Podpis:		Další kontrola:	29.04.2024