

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	43
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	15.4.2024
Podpis:		Další kontrola:	29.04.2024