


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpelíkova 1018-1001	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓ prohlídka operacích zdí a oken drobné defekty kamenné vyzdívky, praskliny v betonových plochách (spáry) + vrchní beton a prášky		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	kape hydraulik 1001		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	2/4 Rozbitý zámeček popelnice - nahl. (PODEC - opraveno)		
Ostatní	- vyvěška email. kontakty		
Neodstraněné závady	bez změny		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 22/4 24