


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Paláškova 1104	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		grafit
Vstupní portály	3/5 zkrácené dveře vchod přízemí - opraveno		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- bordel kolem popelnic - navrhnutí úměrné samozanícení 2x		
Neodstraněné závady			grafit
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 5/5 2024