


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Roudnicko' 443-444	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	- světlo suterénu 443-444 7x nesvíti		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- vs' u'v'ěrka kontrola hl. uzdu'evy vody v bytech 23/4 Liubav'skej (ventily, kliky oken stře'cha)		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 23/4 24