


### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Čumpeřikova 1058 - 1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- vyúčtování služeb do schůvnek		
Neodstraněné závady	- oprava hydrantu dokončena na 7/5 24		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	29/4 24