

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malkovského 193	č. objektu:	957
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	- kontrola hlášené anomálie (dojezd 3p.) vše OK		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- doplněna revize dvířka vodoměrné ústavy, - oprava trubky plynu (suterén, kóje 24)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓ - popelnice BIO oprava zámků		
Ostatní	- kontrola světel, vše funkční - vyúčtování služeb do sešvaček		
Neodstraněné závady	- sklička koci 4.p+2.p		
Zkontroloval:	Foltin <i>Foltin</i>	Datum:	29.4.24