


### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malšovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	- nedokvirují vstup dveře (seřízení, kontrola těsnění)		
Vnitřní společné prostory	/		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	světla opravena		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- doplnění dvířka vodoměru v nástavbě		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- vyúčtování služeb do sekce úvek		
Neodstraněné závady	bez závad		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	29/4 24