

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	15
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	objednáno seřízení zadních (jižních dveří)		
Vnitřní společné prostory	409, 1. balkon - naprasklá krytka u kliky dveří na balkon		
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	13.5. roznesena a poslána pozvánka na schůzi shromáždění		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	13.5.2024
Podpis:		Další kontrola:	27.05.2024