


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	444 - uvolněná koule vstup ze dvora 2.		
Vnitřní společné prostory	- soupis bordelu a odložených věcí po chodbách i jednotlivých místnostech připravit vizu k odstranění - likvidace		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	/ bez závad		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	14/5 24