


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova, 986-983	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	vnější křety vhozá letáku rosteč 270mm 305 x 70 mm		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	? na zahradě rámy střechních oken 20/5 24 ✓		
Neodstraněné závady	keze zuvěny		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 17/5 24