


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Zeluzovská 475-479	č. objektu:	349
Referent:	Vit Ondřej	č. kontroly:	3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	Rozbité dlaždice sjednat opravy		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	Odevzdání společné elektřiny 475/2.875 476/459 477/5607 478/10889 479/2097		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Naplánovaná oprava urotivci		
Kontejnerové stání a okolí objektu	/		
Ostatní	Vložky porotativních funkcí nahrazeny a ložena.		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Vit Ondřej	Datum:	21.5.24
Podpis:		Další kontrola:	11.6.24