


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/253
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	= poptávka / obhl. na dodávku nových samozavíračů vstup. dveří		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	16/5 kapacita voda v kotelně ⇒ obhl. sítě 17/5 špatný komp. ventil topení objednáno		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- dodání nové lux		
Neodstraněné závady	bez změn		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 24/5