

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Čampelíkova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Obhlídka, zaměření vodoměr sestavy 1061 uliční uzávěr propansti		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	KK, zápis ze shromáždění		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	23/5 24