

### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	Nahlášeno potuch. chování výtahu ve 3.p (Akermanova)		
Elektro	Oprava světel 3p a přívodů		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	bere zřeh		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	22/5 24