


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova, 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	05/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Montáž označení uzávěřů vody k stoupačce		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	? Co se sklem v křytě 127 (prověřit p. Zoubek) ? Věci + nábytek v křytě 127 - kontrola opravy křytů, přezimka 23/5 p. Zoubek		
Neodstraněné závady	bere změny		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 22/5 24