

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	47
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	Od 23. 5. do 13. 6. rekonstrukce stoupaček. Harmonogram vyvěšen na domě, poslán e-mailem a vložen na nástěnku Poschodech		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	detekce molů ve sklepních prostorech a hlášeno i z bytů v přízemí, v následujícím týdnu (po ukončení prací spojených s rekonstrukcí stoupaček) bude provedena dezinfekce		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	10.6.2024
Podpis:		Další kontrola:	24.06.2024