


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:		č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓ - vřešení grafity/pojistování		
Vstupní portály	✓ - vřešení rohovazavěže		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	1/6 2024 protékající dešťáky ve spojení litina/PVC 3/6 2024 prasklá TV (spátečka) operativně opravená síťovátkem		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓ 14/6 vřívěna vložky sušárna II. (kaldárna)		
Neodstraněné závady	bez závady		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 3/6 2024