

## Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Čumpeříkova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/1
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	KK - zápis ze schůzky, vodometrová sestava, obj. odstranění Jalovců, opr. zídky		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	10/6 24