


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986 - 989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	8/6 závada horní západky vstupdveří 127 10/6 oprava/prohlídka ⇒ nový rámeček		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓ 14/6 školení krytového družstva		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓ 13/6 kontrola/doplnění nástrah (detarizace)		
Ostatní	6/6 obhl. za účasti MĚP-8 OZP a KK k řešení oprav chodníků a příjezdu ke garážím - KK domluvena oprava propadliak u vstupu 125		
Neodstraněné závady	bez změn		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 10/6 2024