

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malkovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	3/6 seřízení dveří, oprava těsnění, nastavení závěsů na 90° (vhodná situace)		
Vnitřní společné prostory	kontrola a přejička opravy podlah sklepních prostor (Gerger/KK)		
Požární zařízení	✓ usřzva k odstranění věcí z chodců / 07/úvěstka		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	7/6 oprava kování koláry s usřtahu ✓		
Ostatní	✓ 10/6 zastávká přikazm' sud Foltin		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	7/6 2024

Foltin