


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:		č. objektu:	454
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	zadní portál udrži aretace 13/6 vyměřena ramínka samoregulače s aretací		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	kóje 7 x nesutí záručka u ned za dveřmi*		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	12/6 montáž zářičky dveří klec. popelnice		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 4/6 2024