


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	6/2024
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Bude vypsáno VŘ na sokl dle usnesení shromáždění vlastníků		
Vstupní portály	Byla uzavřena servisní smlouva s Fabera systém na servis vstupních dveří		
Vnitřní společné prostory	Byly zprůchodněny chodby ke sklípkům 2 patro a 9 patro dle požadavku z požární kontroly		
Požární zařízení	Bylo objednáno odstranění závad z revize PO		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Plyn_ probíhá odstraňování závad z revize		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Proběhlo vyčištění společných lodžii od náletových rostlin		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková	Datum:	13.06.2024
Podpis:		Další kontrola:	7/2024