

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	<b>č. objektu:</b>	320
<b>Referent:</b>	Věra Veinlichová	<b>č. kontroly:</b>	17.06.2024
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	Ok		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Výtahy</b>	Ok		
<b>Elektro</b>	Ok		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	Ok		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	Ok		
<b>Ostatní</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Věra Veinlichová	<b>Datum:</b>	17.06.-2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola</b>	01.07.2024