

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Jankovcova 862/47, Praha 7, 170 00	<b>č. objektu:</b>	538
<b>Referent:</b>	Ing. Jan Polák	<b>č. kontroly:</b>	
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Výtahy</b>	OK		
<b>Elektro</b>	OK		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	Byt č.42 - nedořešená oprava kanalizace s nutností výměny části stoupacího vedení do půdního prostoru; Byt č. 30 - plíseň u WC, prověřit napojení kanalizace s vyloučením zatékání; objednan Sirovátka		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	OK		
<b>Ostatní</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady</b>	OK		
<b>Zkontroloval:</b>	Ing. Jan Polák	<b>Datum:</b>	17.06.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	01.07.2024