


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Ouholická 451-453	č. objektu:	372
Referent:	Vít Mokrý	č. kontroly:	9
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Bez závad.		
Vstupní portály	Bez závad.		
Vnitřní společné prostory	Dům je uklizen. Dne 16. května 2024 jsem převzal od p. Hubka provedení prací- instalace optických kabelů ve společných prostorech domu.		
Požární zařízení	Hasicí přístroje jsou v pořádku. Na schůzi SVJ dne 19/3/2024 bylo žádáno, aby si lidé odstranili z věci z chodeb. Vyvěšeno na nástěnkách domu v zápisu se zchůze.		
Elektro	Rozvodnice byly upraveny, plechy byly nahrazeny hořlavým sádrokartonem, náprava může být až po rekonstrukci elektrických rozvodů.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Po dohodě s fa. Sirovátka dne 10/5/2024 objednáno provedení instalatérských prací v suterénu domu, schválených na schůzi SVJ.		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Bez závad.		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Vít Mokrý	Datum:	27.05.2024
Podpis:		Další kontrola:	