

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	2_6_2024
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	ok		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	Datum:	17_6_2024
Podpis:		Další kontrola:	23_6_2024

