

| <b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>            |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| <b>Adresa:</b>                                   | Poznaňská 428 - 430, Praha 8   | <b>č. objektu:</b>     | 536        |
| <b>Referent:</b>                                 | Veronika Švarcová  | <b>č. kontroly:</b>    | 51         |
| <b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b> |  |                        |            |
| <b>Fasáda objektu</b>                            | Posprejovaná fasáda u vch. 430   |                        |            |
| <b>Vstupní portály</b>                           |  |                        |            |
| <b>Vnitřní společné prostory</b>                 |  |                        |            |
| <b>Požární zařízení</b>                          |  |                        |            |
| <b>Výtahy</b>                                    |  |                        |            |
| <b>Elektro</b>                                   |  |                        |            |
| <b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>            | vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7. a 19. - 23. 8. |                        |            |
| <b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>        |  |                        |            |
| <b>Ostatní</b>                                   |  |                        |            |
| <b>Neodstraněné závady</b>                       |  |                        |            |
| <b>Zkontroloval:</b>                             | Veronika Švarcová  | <b>Datum:</b>          | 24.6.2024  |
| <b>Podpis:</b>                                   |  | <b>Další kontrola:</b> | 08.07.2024 |