

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Mazovská 476 - 477, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	459
<b>Referent:</b>	Veronika Švarcová	<b>č. kontroly:</b>	48
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>			
<b>Vstupní portály</b>	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
<b>Vnitřní společné prostory</b>			
<b>Požární zařízení</b>			
<b>Výtahy</b>			
<b>Elektro</b>			
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7. a 19. - 23. 8.		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>			
<b>Ostatní</b>	24. 6. provedena dezinfekce molů v suterénu		
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Veronika Švarcová	<b>Datum:</b>	24.6.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	08.07.2024