

### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malšovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	27/6 2024