


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986 - 989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	vechod 125 prasklé sklo nadsvětliker -obvednat d'umem		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	vechod 123, připevnit vypínač světla u vchodu do sklepa		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	/		
Neodstraněné závady	bez závady		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	1/7 2024