

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		199
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	zjištěna prasklá popelnice - objednána výměna		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	poškozené odkouření patří k byt. jednotce 22, vlastník zpraven o nutnosti opravy. Ve dvoře zjištěna prasklá roura dešťového svodu, objednána oprava firma Hons		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	30.06.2024
Podpis:		Další kontrola	08.07.2024