

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	107
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaný bok domu u č. 573		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7. a 19. - 23. 8.		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	22.7.2024
Podpis:		Další kontrola:	05.08.2024