

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	49
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7. a 19. - 23. 8.		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	provedena dezinfekce mravenců pod fasádou 476		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	8.7.2024
Podpis:		Další kontrola:	22.07.2024