

| Výkaz pravidelné kontroly domu | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Adresa: | Na Šutce 407 - 411, Praha 8 | č. objektu: | 454 |
| Referent: | Veronika Švarcová | č. kontroly: | 21 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | | | |
| Vstupní portály | | | |
| Vnitřní společné prostory | 409, 1. balkon - naprasklá krytka u kliky dveří na balkon (nemá vliv na otvírání) | | |
| Požární zařízení | | | |
| Výtahy | X | | |
| Elektro | | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | 17. 7. provedena výměna patních vodoměrů ve vch. 409, 410, 411, u zbylých nutno opravit vodoměrné sestavy vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7., a 19. - 23. 8. | | |
| Kontejnerové stání a okolí objektu | | | |
| Ostatní | | | |
| Neodstraněné závady | | | |
| Zkontroloval: | Veronika Švarcová | Datum: | 8.7.2024 |
| Podpis: | | Další kontrola: | 22.07.2024 |