

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	22
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	409, 1. balkon - naprasklá krytka u kliky dveří na balkon (nemá vliv na otvírání)		
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	vyvěšena informace o odstávce TUV ve dnech 13. - 19. 7., a 19. - 23. 8.		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	5.8.2024
Podpis:		Další kontrola:	19.8..2024