


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	25/7 přejiunta opravy sokla (96aFt)		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	10/7 špatně zavítají dveře sušárny, 11. 12/7 opraveno		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	- špatná funkce zvouky Hřídle/ - přečastavení jmen v systému zvouky		
Topení, voda, kanalizace, plyn	3/7 výměra izolace potrubí v sušárnách a výměna vadného uzvazaz. ventilu topení R sušár		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	15/7 obhlídka projektant příprava opz PD pro optamstřeby, EPS značně nasačklý vodou		
Neodstraněné závady	/ zvouky		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/7 24