


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	3090
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	07/1.4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/7 zaměření vody (23) obj. oprava 18/7 výhledy vody - teče mazuřeta WC 443		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	22/7 oprava vody sklepy (23) <del>25/7</del> 25/7 truaí + odhorková prohl. kov. potrubí ležaté - špatný/havarijní stav Vchody 445-446		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 18/7 24