


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	07/7
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Obhlídka kolárny k opravě a doplnění držáku kol (Děkanovský) + číslovaní pater 30/7 upomínky		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 25/7