


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	07/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	15/2 oprava vypínače vchod 123 (u sklepa) 30/2 vypadlá el. 127/29 č.1		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	04/10/2 kontrola obhlídka MČP-R + realizace.		
Ostatní	11/2 oprava sekacek (startovací mechanika.)		
Neodstraněné závady	Výměna skla nadsvětliky 125		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 11/2 2024