

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		207
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	chybí klička u okna světlíku v 1. patře - objednána oprava		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	přeplněné popelnice, lepenkové krabice vedle - odneseny do tříděného odpadu		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	probíhá instalace pojezdů na popelnice		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	26.08.2024
Podpis:		Další kontrola	02.09.2024