

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Čumpeřikova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	08/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	Výběr umístění 4x hasiči přístroj s par. Tokulou, 19/8 instalace hasičáků, PO prohlídka ⇒ nevyhovující		
Výtahy	ventily hydrantů. 21/8 obhlídka, objednána výměna 22/8 výměna vodoměrů hl. 1061		
Elektro	✓ výměna hydrantových kohoutů		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Kontrola vodoměrné sestavy 1061		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	15/8 24