


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	08/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	Vyčistit část okap. chodníků (JV) a dlažby před vstupy (zejména 125)		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	16/8 24