


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Markovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	08/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓ 26/8 kvěškon oprava kočárkarský sutereu		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	21/8 24