

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Lublinská 571 – 573, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	361
<b>Referent:</b>	Veronika Švarcová	<b>č. kontroly:</b>	110
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	posprejovaný bok domu u č. 573		
<b>Vstupní portály</b>			
<b>Vnitřní společné prostory</b>			
<b>Požární zařízení</b>			
<b>Výtahy</b>			
<b>Elektro</b>			
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>			
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>			
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Veronika Švarcová	<b>Datum:</b>	2.9.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	16.09.2024