

Výkaz pravidelné kontroly domu			
<b>Adresa:</b>	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	454
<b>Referent:</b>	Veronika Švarcová	<b>č. kontroly:</b>	23
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
<b>Fasáda objektu</b>			
<b>Vstupní portály</b>			
<b>Vnitřní společné prostory</b>	409, 1. balkon - naprasklá krytka u kliky dveří na balkon (nemá vliv na otvírání)		
<b>Požární zařízení</b>			
<b>Výtahy</b>	X		
<b>Elektro</b>			
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>			
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>			
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Veronika Švarcová	<b>Datum:</b>	19.8.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	02.09.2024