


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Zelenohorská 475-479	č. objektu:	349
Referent:	V. F. ONDŘEJ	č. kontroly:	7
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Hvizdo neopraveno		
Vstupní portály	Pláštěné vstupy		
Vnitřní společné prostory	/		
Požární zařízení	Revize nouzového osvětlení		
Výtahy	/		
Elektro	475 - 2027 kw 477 - 5673 kw 479 - 2209 kw 476 - 587 kw 478 - 11013 kw		
Topení, voda, kanalizace, plyn	/		
Kontejnerové stání a okolí objektu	/		
Ostatní	/		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	V. F. Ondřej	Datum:	9.9.24
Podpis:		Další kontrola:	8.10.24